

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» мая 2025 г., 66250061000218069503

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа,
Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» мая 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2505/005-66/8-ВО/А

(дата и время составления акта)

Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 32

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «16» мая 2025 г., № 2505/005-66/8-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000218069503.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Балабанов Михаил Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Асбест, ул Калинина, Здание 40

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ. А.Г. МАХНЕВА" АСБЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6603000227, адрес регистрации юридического лица: 624262, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСБЕСТ, УЛ КАЛИНИНА, ЗД. 40, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «30» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «30» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Свердловская, г Асбест, ул Калинина, Здание 40

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 26.05.2025 №6/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. - Список арендаторов с договорами аренды (при наличии); - Документы о проведении реконструкции, перепланировки и т.п. (проекты, техническая документация, акты ввода в эксплуатацию в случае проведения реконструкции, перепланировки и т.п.); - Акт рабочей комиссии о приемке оборудования систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система автоматического пожаротушения и др. (далее АПЗ) после комплексного (индивидуального) испытания; - Проектную и техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, противопожарного водоснабжения, систем автоматической противопожарной защиты; - Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПЗ; - Договор на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода; - Последние акты проверок работоспособности систем АПЗ (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.), акты проверки внутреннего противопожарного водопровода, акты проверок пожарных насосов и задвижек с электроприводом; - Протоколы периодических испытаний на работоспособность систем противодымной защиты (при наличии данной системы); - Обоснование требуемого уровня пожарной опасности для людей по утвержденным в установленном порядке методикам (если проводилось); - Документы по огнезащитной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключение специалиста); - Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии) или сведения о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации; - Сертификаты пожарной безопасности на противопожарные двери, люки, окна, ворота и др. (при наличии); - Распорядительный документ, которым определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов систем вентиляции от горючих отходов (при наличии таковых) и копию последнего акта по их очистке; - Протоколы эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц и ограждений на крышах (при наличии); - Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта; - Документы, подтверждающие прохождение обучения, по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; - Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности; - Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта; - Распорядительные документы, определяющие порядок, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности; - Расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (при наличии); - Журнал регистрации огнетушителей с паспортами на огнетушители; - При обращении, хранении и реализации на объекте продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, документы, подтверждающие соответствие данной продукции обязательным требованиям (техническую документацию на вещества и материалы, содержащую информацию о показателях их пожарной опасности, в том числе паспорта, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, технические условия, технологические регламенты и т.д.).

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение. п. 2_1, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение.». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

2. На объекте защиты помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лаборантских кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 59, п. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, п. 5.14, таб. 1, таб. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

3. На объекте защиты варочный цех кухни столовой оборудован тепловыми пожарными извещателями. п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А, п. А3, п. 9 табл. А 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 3, Таблица 1 п. 9 НПБ 110-03. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

4. На объекте защиты зал приема пищи столовой, спортивный зал, актовый зал, кабинет Музыки, корридор перед актовым залом и кабинетом Музыки оборудованы извещателями пожарными пламени. п. 2.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, ст. 6, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А, п. А3, п. 9 табл. А 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 3, Таблица 1 п. 9 НПБ 110-03. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

5. На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов из помещения обеденного зала столовой не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

6. На объекте защиты на дверях лестничных клеток, корридоров, холлов и тамбуров, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, оборудованных приспособлениями для самозакрывания, установлены приспособления препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей, фиксации в закрытом положении. п. 14 пп. "г" п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

7. На объекте запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из обеденного зала столовой, спортивного зала, напротив кабинета Технологии, ведущего из школы на стадион, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (возможно закрытие на ключ) п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

8. На объекте защиты осуществляется использование вентиляционной камеры для хранения оборудования, мебели и других предметов. пп. "б" п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

9. На объекте защиты на помещения склада в кабинете директора, хранения спортивного инвентаря (снарядные), кабинетов Технологии, лабораторных кабинетов Технологии, Биологии, ОБЖ, Информатики, Химии, Физики, Истории (музей), гардероба не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

10. На объекте защиты, на указателях направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют четко нанесенные цифры (красного цвета) расстояния до месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.3.3.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Место выявления нарушения: МАОУ "Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева" АМО СО по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Калинина, 40

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 26.05.2025 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору) Балабанов Михаил Сергеевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

3ACA793E542297DDB9737E14B4043538
Владелец: Балабанов Михаил Сергеевич
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Балабанов Михаил Сергеевич - Старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору), телефон: 83436542113, e-mail: balabanov-ms@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

